

Утверждаю:

Ректор

В.И. Бакайтис

АКТ осмотра

крыльца библиотеки для устройства пандуса для МГН по адресу пр.К.Маркса, 26/3

« 15 » апреля 2022 г.

г. Новосибирск

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., главного энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СибУПК Миклухиной О.В., коменданта Подзоровой Н.В., провели визуальный осмотр крыльца библиотеки по адресу пр.К.Маркса, 26/3 для определения перечня необходимых работ по устройству пандуса для МГН.

В результате осмотра выявлено следующее.







Бетонное крыльцо перед главным входом в библиотеку состоит из 8 ступеней и площадки, облицованных тротуарной плиткой. Покрытие из плитки частично разрушено. Справа установлен металлический поручень.

По ходу движения с правой стороны необходимо разместить пандус для возможности использования библиотечного фонда лицами с ограниченными возможностями здоровья.

Для устройства пандуса необходимо:

- демонтировать существующий поручень;
- выполнить комплекс работ по устройству пандуса с ограждениями в соответствии с требованиями для МГН.
- выполнить покрытие поверхности пандуса из резиновой крошки на площади 16,2м².
- защитить торец пандуса металлическими кассетами.

Подписи:

Ю.А. Коган

Н.А. Цветкова

Ж.Н. Чернобай

В.М. Кузьменко

О.В. Миклухина

Н.В. Подзорова