


Утверждаю:
Ректор  В.И. Бакайтис

**АКТ осмотра
кровли в УК №6 по адресу ул.Новогодняя,23/2.**

« 26 » июня 2024 г.

г. Новосибирск

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., главного энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СибУПК Миклухиной О.В., провели визуальный осмотр **кровли в УК №6 по адресу ул.Новогодняя,23/2** для определения перечня необходимых ремонтных работ.

В результате осмотра выявлено следующее:

Здание учебного корпуса №6 введено в эксплуатацию в 1999 году.

Кровля здания плоская, выполнена из гидроизоляционной мембраны по бетонному основанию. По периметру кровли смонтирован парапет из ж/б плит. На поверхности кровли установлены 2 сливные воронки.

На кровле проложен питающий электрический кабель.






В процессе эксплуатации здания возникли механические повреждения существующей мембраны и деформационные разрушения материала от УФ лучей.

Возникли протечки ливневых вод в помещения 2 этажа.

Необходимо выполнить:

- новое покрытие кровли из ПВХ мембраны с заведением материала на парапетные плиты и заменой существующих ливневых воронок;
- защиту кровельного покрытия из тротуарной плитки;
- демонтаж/монтаж электропроводки на кровле.

Подписи:

 Ю.А. Коган
 Н.А. Цветкова
 Ж.Н. Чернобай
 О.В. Миклухина
 В.М. Кузьменко