

Утверждаю:

Ректор  В.И. Бакайтис

АКТ осмотра

пола в коридоре спортивного блока (правая часть) по адресу пр.К.Маркса,26/3.

« 05» июля 2024 г.

г. Новосибирск

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., главного энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СибУПК Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Фатхулиной А.М. провели визуальный осмотр **пола в коридоре спортивного блока (правая часть) по адресу пр.К.Маркса,26/3** для определения перечня необходимых ремонтных работ.

В результате осмотра выявлено следующее:

Коридор спортивного блока используется для ежедневного прохода студентов и сотрудников СибУПК.

- Стены окрашены, видны загрязнения поверхностей.

- Подвесной потолок выполнен из плит Армстронг.


- Пол выполнен из керамогранита по цементной стяжки, по периметру стен установлен плинтус из керамогранита. На большой поверхности керамогранит отстал от основания пола и растрескался.

Необходимо:


- Выполнить ремонт пола из керамогранита.


Подписи:



Ю.А. Коган


Н.А. Цветкова


Ж.Н. Чернобай


О.В. Миклухина


В.М. Кузьменко


А.М. Фатхулина