

Утверждаю:

Ректор

В.И. Бакайтис

**АКТ осмотра
участка коридора в цокольном этаже в УК №1 по адресу пр.К.Маркса,26.**

« 18» июня 2024 г.

г. Новосибирск

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., главного энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СибУПК Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Фатхулиной А.М. провели визуальный осмотр участка коридора в цокольном этаже в УК №1 по адресу пр.К.Маркса,26 для определения перечня необходимых ремонтных работ.


В результате осмотра выявлено следующее:


- Стены окрашены, местами видны трещины и загрязнения поверхности. Вдоль стен под потолком проложены инженерные коммуникации в защитной изоляции.
- На входе в аудитории цокольного этажа дверные блоки изношены, деформированы. Некоторые пороги расположены ниже уровня пола.
- Потолки: 86,6 м² окрашены по штукатурке, видны трещины и загрязнения поверхности; на оставшейся площади подвесной потолок из плит Армстронг. Светильники старые, недостаточный уровень освещенности.
- Пол выполнен из мозаичной стяжки. Уровень пола неоднородный, видны углубления и выступы. Многочисленные трещины и сколы поверхности. По центру коридора расположен лестничный марш из железобетонных ступеней. Одна ступень не закреплена, остальные деформированы. Отсутствует поручень.
- На стене установлен пожарный ящик. Сильно деформирован.

Необходимо:

- Отремонтировать стены и потолок, заменить светильники, выключатели, автоматы, эл.кабель.
- Заменить дверные блоки в аудиториях.
- Заменить лестничный марш. Установить ограждения из нержавеющей стали, Выровнять поверхность пола и уложить керамогранит.
- Заменить пожарный ящик.

Подписи:


Ю.А. Коган


Н.А. Цветкова


Ж.Н. Чернобай


О.В. Миклухина


В.М. Кузьменко


А.М. Фатхулина