

Утверждаю:

Ректор

В.И. Бакайтис

**АКТ осмотра**

**Крыльца общежития №1 по адресу пр.К.Маркса, 24/2.**

« 17 » апреля 2023 г.

г. Новосибирск

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СибУПК Миклухиной О.В., коменданта общежития №1 Флеммер Е.В. провели визуальный осмотр крыльца для определения перечня необходимых ремонтных работ.

В результате осмотра выявлено следующее.

Крыльцо расположено у центрального входа в здание общежития №1. Каркас крыльца и козырька выполнен из металлических конструкций. Металл участками деформирован, неравномерно окрашен масляной краской.

Ступени и площадка состоят из бетонных плиток, уложенных в пазы каркаса крыльца. От времени ступени деформировались, поверхность растрескалась, на кромках видны крупные сколы. Высота ступеней на марше превышает нормативные размеры, неудобно перемещаться по лестнице.

Козырек сверху покрыт металлическими листами, снизу подшит досками. Все элементы козырька деформированы, деревянные элементы на отдельных участках треснули или сгнили.

Ограждение из металла деформировано, видно много слоев масляной окраски.

Недостаточное освещение на крыльце.


Пространство под крыльцом открыто.

На стене у входа в общежитие плохо читаемая вывеска.

Необходимо выполнить:

- замену металлических конструкций крыльца с увеличением длины косоуров.
- замену покрытия и подшивки козырька.
- установку новых ступеней.
- зашивку пространства под крыльцом с изготовлением калитки.
- установить водосточную систему на козырек.
- замену светильников.
- установить новую вывеску.
- установить перила из нержавеющей стали.

Подписи:



Ю.А. Коган

Н.А. Цветкова

Ж.Н. Чернобай

В.М. Кузьменко

О.В. Миклухина

Е.В. Флеммер