

Утверждаю:

Ректор

В.И. Бакайтис

**АКТ осмотра
фасада УК №1 (торец со стороны Горской) по адресу пр. К.Маркса, 26.**

«02» марта 2022 г.

г. Новосибирск

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., начальника ОЭ ЧУ УИК СибУПК Миклухиной О.В., главного энергетика Кузьменко В.М., начальника отдела по управлению учебными корпусами Мурзиной Т.В., провела визуальный осмотр **фасада УК №1** (торец со стороны Горской) по адресу пр.К.Маркса, 26 для определения перечня необходимых ремонтных работ.

Здание учебного корпуса №1 введено в эксплуатацию в 1965 году. Вдоль торца здания со стороны остановки Горская расположен проезд для автомобилей и проход для пешеходов, проживающих в близлежащих домах.

В результате осмотра выявлено следующее:

- По стенам, цоколю и оконным откосам на больших участках происходит отслоение краски и штукатурного слоя, видны многочисленные трещины. Фасад на уровне цоколя разрисован графити.

- В месте выхода и крепления элементов вентиляционной системы на уровне цокольного этажа видны металлические элементы крепления без утепления и декоративной отделки.

- На витражах и окнах левого торца здания (со стороны Горской) отливы и карнизы деформированы и требуют замены.


Необходимо выполнить:

- ремонт штукатурки и окраску фасада на площади около 500 м²;
- замену отливов и карнизов на окнах и витражах левого торца здания (со стороны Горской);


- окраску металлических дверей цокольного этажа.

- При проведении работ необходимо установить леса и выполнить монтаж защитной сетки с целью ограждения зоны производства ремонтных работ для обеспечения безопасности пешеходов и автотранспорта.

Подписи:




Ю.А. Коган




Н.А. Цветкова




Ж.Н. Чернобай



В.М. Кузьменко



О.В. Миклухина



Т.В. Мурзина